


**Außermittiger Zug/Druck. Querschnittskern. Einfluß des Schubes. Spannungstensor**

Literatur: Hauger, Schnell und Groß. Technische Mechanik 2 (Elastostatik), 4.9, 4.6.2, 1.1, 2.1, 2.2

**I. Außermittiger Zug (Druck)**




Wir betrachten eine Säule unter einer exzentrischen Druckkraft  $F$ . Die Kraft erzeugt sowohl eine Dehnung in der Achsenrichtung als auch Biegemomente um die Achsen  $y$  und  $z$ :  $M_z = +Fy_F$ ,

$M_y = -Fz_F$ ,  $N = -F$ . Die Lage der neutralen Fläche wird gegeben durch

$$\frac{Fz_F}{I_y} z + \frac{Fy_F}{I_z} y + \frac{F}{A} = 0, \quad \frac{z_F}{I_y} z + \frac{y_F}{I_z} y + \frac{1}{A} = 0$$

Ein bißchen analytische Geometrie.

Gleichung einer Geraden  $ay + bz + c = 0$  kann in der Form  $y/y_0 + z/z_0 = 1$  geschrieben werden mit  $y_0 = -c/a$ ,  $z_0 = -c/b$ .




Der Abstand vom Koordinatenursprung zur Geraden ist gleich

$$OS = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{y_0^2} + \frac{1}{z_0^2}}} = \frac{1/A}{\sqrt{\left(\frac{z_F}{I_y}\right)^2 + \left(\frac{y_F}{I_z}\right)^2}}$$

Damit die gesamte Fläche auf Druck beansprucht wird, muss die neutrale Fläche *außerhalb* des Querschnitts liegen. Die Gesamtheit aller Angriffspunkte der Kraft, für die diese Bedingung erfüllt ist, heißt **Querschnittskern**.


**B1. Kern eines runden Querschnitts:**



$$OS = \frac{1/\pi a^2}{\sqrt{\left(\frac{z_F}{\pi a^4/4}\right)^2}} \geq a \Rightarrow z_F \leq a/4$$

$z_F \leq a/4$ . Radius des Kerns ist  $a/4$ .

**B2: Kern eines Rechteckquerschnitts**



Betrachten wir zunächst als Nulllinien die Seiten des Querschnitts:

1)  $z_0 = h/2$ ,

$y_0 = \infty$  Das bedeutet, daß in der Gleichung der Nulllinie  $y/y_0 + z/z_0 = 1$  den Term mit  $y$  ge-

gen Null strebt. Die Gleichung der Nulllinie

$$\frac{z_F}{I_y} z + \frac{y_F}{I_z} y + \frac{1}{A} = 0 \text{ reduziert sich auf}$$

$$\frac{z_F}{I_y} z + \frac{1}{A} = 0 \text{ mit } z = z_0 = \frac{h}{2} \Rightarrow \frac{z_F}{I_y} \frac{h}{2} + \frac{1}{A} = 0$$

$$\Rightarrow z_F = -\frac{2I_y}{Ah} = -\frac{2bh^3}{12bh^2} = -\frac{h}{6}, y_F = 0.$$

2)  $z_0 = \infty, y_0 = -b/2 \Rightarrow z_F = 0, y_F = b/6$ .

3)  $z_0 = -h/2, y_0 = \infty \Rightarrow z_F = h/6, y_F = 0$ .

4)  $z_0 = \infty, y_0 = b/2 \Rightarrow z_F = 0, y_F = -b/6$ .


Für eine beliebige Gerade, die durch eine Ecke 1 geht, ist  $z_0 = h/2, y_0 = b/2$ . Die Gleichung

$$\frac{z_F}{I_y} z_0 + \frac{y_F}{I_z} y_0 + \frac{1}{A} = 0 \text{ stellt eine Gerade auf}$$

der Ebene  $(z_F, y_F)$  dar. Der Querschnittskern hat somit die Form eines Rhombus.

**II. Einfluß des Schubes**

Bei einer Belastung durch eine Querkraft ist die Durchbiegung durch zwei Deformationsarten verursacht: (a) "reine Biegung" unter Wirkung



eines Momentes und (b) eine Scherung durch die Querkraft.

Zum Beispiel, bei einem Kragbalken ist die Absenkung des Angriffspunktes

durch Biegung gleich  $w_{\text{Biegung}} = \frac{Fl^3}{3EI}$ . Die Absenkung durch Schub ist gleich

$$w_{\text{Schub}} = l\gamma = l \frac{F}{AG}$$

Die gesamte Durchbiegung ist gleich  $w = \frac{Fl^3}{3EI} + \frac{Fl}{AG}$ .

**B3. Rohr**



Zu bestimmen ist das Verhältnis der Schub- und Biegebeiträge in die Absenkung eines Kragbalkens mit einem dünnwandigen runden Querschnitt.

Lösung: Das gesuchte Verhältnis ist gleich


$$\frac{w_{\text{Schub}}}{w_{\text{Biegung}}} = \frac{Fl}{AG} \frac{3EI}{Fl^3}$$

der Gleichungen  $A = 2\pi R t$ ,  $I = \pi R^3 t$  und  $E = 2(1+\nu)G$  erhalten wir

$$\frac{w_{Schub}}{w_{Biegung}} = \frac{3 E R^2}{2 G l^2} = 3(1+\nu) \frac{R^2}{l^2} \approx \left(\frac{2R}{l}\right)^2.$$


Die Beiträge werden gleich, wenn der Durchmesser des Rohres gleich seiner Länge ist. Für  $l = 6R$  beträgt der Schubbeitrag ca. 10%, bei  $l = 20R$  nur 1%.

### III. Spannungen bei einachsiger Dehnung




Betrachten wir einen axial mit einer Kraft  $F$  belasteten Stab. Wir machen einen Schnitt senkrecht zur Achse.

Die einzige Schnittgröße ist in diesem Fall die Normalkraft  $N = F$ . Im Schnitt wirkt eine Zugspannung  $\sigma = F/A$ , die wir als  $\sigma_0$  bezeichnen.



Machen wir jetzt bei demselben Stab einen schrägen Schnitt (Neigungswinkel  $\varphi$ ), so wirkt im Schnitt natürlich immer noch dieselbe axiale Kraft. Sie



kann aber jetzt in eine Komponente senkrecht zum Schnitt und eine parallel dazu zerlegt werden. Die Gleichgewichtsbedingungen lauten:

→:  $\sigma A^* \cos \varphi + \tau A^* \sin \varphi - F = 0$ ,  
 ↑:  $\sigma A^* \sin \varphi - \tau A^* \cos \varphi = 0$ .

Dann ist  $\sigma + \tau \tan \varphi = F/A$  und  $\sigma \tan \varphi - \tau = 0$ .

Daraus folgt

$$\tau = \frac{F \tan \varphi}{A (1 + \tan^2 \varphi)} = \frac{F}{A} \sin \varphi \cos \varphi = \frac{F}{2A} \sin 2\varphi$$

$$\sigma = \frac{F}{A} \frac{1}{1 + \tan^2 \varphi} = \frac{F}{A} \cos^2 \varphi = \frac{F}{2A} (1 + \cos 2\varphi)$$

oder

$$\tau = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\varphi, \quad \sigma = \frac{\sigma_0}{2} (1 + \cos 2\varphi)$$


Tangentialspannungen erreichen ein Maximum bei  $\varphi = \pi/4$ . In vielen metallischen Stoffen beginnt plastische Deformation durch Gleiten in Richtung maximaler Schubspannungen (45° zur Zugachse). Bei solchen Stoffen hängen die Fließgrenzen beim Schub und beim Zug wie folgt zusammen:  $\sigma_{0,c} = 2\tau_c$ .



(Photo eines kleinen gedehnten Kupferkristalls)

### IV. Spannungstensor

Den Spannungszustand eines Mediums charakterisiert man, indem man im gegebenen Punkt verschiedene Schnitte macht und die dort wirkenden Spannungen untersucht. Betrachten wir die drei Schnitte senkrecht zu den x, y und z-Achsen. Die



se Schnittspannungen werden mit zwei Indizes gekennzeichnet, von denen der erste den Normalvektor zum Schnitt angibt und der zweite die Richtung der im

Schnitt wirkenden Kraftkomponente. Insgesamt gibt es 9 Spannungskomponenten, die man in einer Tabelle anordnen kann:


$$\hat{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix heißt **Spannungstensor**.

Oft wird auch die folgende Bezeichnung benutzt:

$$\hat{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix}.$$

### V. Symmetrie des Spannungstensors



Untersuchen wir das Momentengleichgewicht für ein infinitesimal kleines Volumenelement mit Abmessungen  $dx$ ,  $dy$  und  $dz$  um eine zur x-Achse

parallele Achse (bezüglich des Mittelpunktes):

$$2 \frac{dy}{2} \tau_{yz} dx dz - 2 \frac{dz}{2} \tau_{zy} dx dy = 0 \Rightarrow \tau_{yz} = \tau_{zy}.$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}$$

Es gibt somit nur 6 unabhängige Komponenten des Spannungstensors.